

CHILONE FLOOR 250 designed by E. Gismondi




fig. 1




fig. 2




fig. 3




fig. 4




fig. 5

NOTE (EN)

Prior to any work on the fixture always switch off the mains. ARTEMIDE S.p.a. does not shoulder any responsibilities for products which are modified without prior authorisation. Prepare a suitable foundation plinth A1, with cable protection sheath A2 at a depth between 250 and 350 mm, according to the overall dimensions shown in figures 1, 2 and 3. At the plinth centre there should be hole C, measuring 80x200 mm, where the pole will be installed (fig. 3), and a drain hole A3 (fig.1).

The cable sheath must protrude 500 from the ground (fig. 2).

ATTENTION: Sheath entry should be located on the 200mm side (fig. 3). A suitable draining well A4 should be carried out to have a water-proof connection. (fig.1)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Install pole B into its seat C (fig. 4).

Fill hole D with sand and finish off by pouring a concrete collar E (fig. 5).

AVERTISSEMENTS (F)

Déconnecter la tension de réseau avant toute opération sur l'appareil. ARTEMIDE S.p.a. décline toute responsabilité pour les produits modifiés sans autorisation préalable.

Réaliser une fondation A1 appropriée, avec une gaine de protection câbles A2 à une profondeur comprise entre 250 et 350 mm en respectant les mesures maximum indiquées dans les figures 1, 2 et 3. Au centre de la fondation, il faut prévoir une gorge C d'introduction du poteau de 80x200mm (fig.3) et un trou de drainage A3 (fig.1). La gaine de protection câbles doit sortir de 500mm du sol (fig.2)

ATTENTION : l'entrée de la gaine doit se trouver du côté de 200mm (fig.3). Il faut réaliser un puits drainant A4 pour une connexion résistante à l'eau. (fig.1)

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Introduire le poteau B dans son logement C (fig.4).

Remplir la gorge D avec du sable et terminer par un collier en ciment E (fig.5).




fig. 6




fig. 7

(EN)

Insert supply cable F from the pole top up to the well.


Make the electric connection by connecting the white cable to the white cable of the fixture body, the black cable to the black cable of the fixture body and the green cable to the green cable by making a water-proof connection (Fig. 6).

Remove the fixing screws G. Insert the fixture body H into pole B by making attention to position correctly the cable inside it and lock by means of screws G (fig. 7).

(F)

Insérer le câble d'alimentation F de la partie supérieure du poteau jusqu'au puits de dérivation. Brancher en respectant les polarités, connecter le câble blanc au câble blanc du corps de l'appareil, le câble noir au câble noir et le câble vert au câble vert en réalisant une connexion résistante à l'eau. (fig.6)

Enlever les vis de fixation G. Insérer le corps de l'appareil H dans le poteau B en faisant attention à positionner correctement le câble à son intérieur, et bloquer à l'aide des vis G. (fig.7)



LIGHT SOURCE
SOURCE LUMINEUSE

LED 15W

LED REPLACEMENT

The fixture is provided with a light source having a long life. Anyway, if the led needs to be replaced, this operation must be carried out only by our specialized staff. Therefore, we recommend contacting the nearest dealer. For the addresses of Artemide dealers in the world, visit our website: www.artemide.com.

REPLACEMENT LED

Une source avec une vie utile très longue est jointe à l'appareil. De toute façon, au cas où il serait nécessaire de remplacer le led, cette opération devra être effectuée exclusivement par notre personnel spécialisé. Vous êtes donc priés de vous adresser au distributeur le plus proche. Pour les adresses des distributeurs Artemide dans le monde, visiter le site: www.artemide.com.

Artemide reserves the right to introduce all the technical and structural changes required for the improvement of the product.

Artemide se réserve d'apporter à n'importe quel moment toute modification technique et structurelle qu'on trouve nécessaire pour l'amélioration du produit.

Warning: this equipment is guaranteed only when used as indicated in these instructions. Therefore they should be kept for future reference.

Attention: la sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions sont convenablement suivies. Il est donc nécessaire de les conserver.

Artemide®

In case of complaint, please quote number
En cas de réclamation, veuillez citer le numéro



cod. Y503002121

Via Bergamo, 18
I-20010 Pregnana M.se (MI) - ITALIA
t +39 02.935.18.1 f +39 02.935.90.254-496
info@artemide.com
www.artemide.com
P. Iva IT 00846890150